Адаптер на сверлильный инструмент
для установки резьбовых заклёпок

AIRPRO SENR-H10F

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

IRIVET

Компания АЙРИВЕТ
ООО "АЙ-РИВЕТ"
www.irivet.ru

Тел: +7 495 135 4201
Моб: +7 916 922 6789
Почта: order@irivet.ru



№	Описание

1	ПАТРОН
2	ПОДШИПНИК
3	ШАЙБА
4	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
5	РЕЗЬБООВОЙ ШТОК
6	УПОРНАЯ ГАЙКА
7	ВАЛ
8	КОРПУС
9	ПОДШИПНИК
10	СТОПОРНАЯ ШАЙБА
11	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО

RUS

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Приступайте к работе только после внимательного изучения руководства пользователя.

Адаптер **AIRPRO SENR-H10F** работает в паре с силовым инструментом, поэтому для обеспечения безопасной и эффективной работы следует ознакомиться с инструкцией вашего сверлильного инструмента.

Для создания надёжного соединения используйте заклёпки, указанные в спецификации к вашей модели адаптера. Сменная оснастка также должна соответствовать модели адаптера и размерам устанавливаемой заклёпки.

Перед началом работы следует подобрать волосы, снять браслеты, часы и любые другие предметы, которые могут попасть во вращающиеся механизмы. Приступайте к работе только в защитных очках и перчатках.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Рабочий диапазон: заклёпки из алюминия от M4 до M10.
Максимальный входящий крутящий момент: 12 Н·m.
Длина адаптера с установленной оснасткой: 127 mm.
Диаметр адаптера: 40 mm.
Шестигранный хвостовик: 6.25 mm (1/4").
Вес нетто/брутто: 270/650 гр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Адаптер **AIRPRO SENR-H10F** - 1шт.
Резьбовой шток M4 - 1 шт.
Резьбовой шток M5 - 1 шт.
Резьбовой шток M6 - 1 шт.
Резьбовой шток M8 - 1 шт.
Резьбовой шток M10 - 1 шт.
Упорная гайка M4 - 1 шт.
Упорная гайка M5 - 1 шт.
Упорная гайка M6 - 1 шт.
Упорная гайка M8 - 1 шт.
Упорная гайка M10 - 1 шт.
Упорная рукоять - 1 шт.
Монтажный ключ - 1 шт.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНСТРУМЕНТ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Адаптер **AIRPRO SENR-H10F** создан для работы с беспроводным (батарея от 12В и выше) сверлильным инструментом, конструкцией которого предусмотрены функция реверса и возможность контроля величины крутящего момента.

Никогда не подавайте на адаптер **AIRPRO SENR-H10F** крутящий момент выше 12 Н·m - это может привести к повреждению резьбы в устанавливаемой заклёпке, быстрому износу механизма адаптера и поломке сменных резьбовых штоков.

Подавая на адаптер чрезмерный крутящий момент, используя неоригинальные запасные части или устанавливая заклёпки, не входящие в обозначенный рабочий диапазон, пользователь возлагает на себя всю ответственность за возможный износ или поломку заклёпочника.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Адаптер **AIRPRO SENR-H10F** передаёт крутящий момент, сообщаемый сверлильным инструментом, на резьбовой шток (№5 на схеме), который, в свою очередь, вкручивается в заклёпку по резьбе. Головка заклёпки упирается в упорную гайку (№6 на схеме). Удерживая от вращения корпус адаптера (№8 на схеме) рукой, оператор стопорит заклёпку (головка заклёпки фиксируется насечками, нанесёнными на рабочую поверхность упорной гайки). Продолжая вкручиваться по резьбе в зафиксированную заклёпку, резьбовой шток адаптера деформирует её, и, надёжно обжимает соединяемые материалы, формируя обратную головку. При работе с заклёпками больших размеров для удержания корпуса адаптера рекомендуется пользоваться упорной рукоятью, входящей в комплект поставки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подготовьте силовой инструмент. Для этого переведите его в режим прямого вращения, переключите на первую скорость и/или сбавьте обороты.

Убедитесь в том, что на адаптере установлена оснастка (резьбовой шток и упорная гайка) соответствующего размера.

Перед началом работы сделайте несколько попыток холостой установки заклёпки. Задайте минимальное значение крутящего момента на сверлильном инструменте и попробуйте установить заклёпку вхолостую - без соединяемых материалов. Постепенно сдвигайте положение ограничителя крутящего момента до тех пор, пока полученного усилия, не будет достаточно для полной установки заклёпки.

Вставьте хвостовик **AIRPRO SENR-H10F** в зажимной патрон сверлильного инструмента и хорошо затяните.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Свободной рукой поднесите заклёпку к адаптеру, плавно нажмите клавишу пуск сверлильного инструмента и накрутите заклёпку на резьбовой шток (головка заклёпки должна плотно прилегать к упорной гайке).

Установите заклёпку в подготовленное отверстие. Убедившись в том, что инструмент расположен строго перпендикулярно рабочей поверхности, нажмите кнопку пуск, крепко удерживая **AIRPRO SENR-H10F** от вращения. Услышав характерные щелчки, сигнализирующие о срабатывании ограничителя крутящего момента, остановите сверлильный инструмент.

Для того, чтобы выкрутить резьбовой шток адаптера из установленной заклёпки, переведите силовой инструмент в режим обратного вращения, отпустите корпус адаптера и плавно нажмите кнопку пуск - инструмент начнёт вращаться против часовой стрелки, выкручивая резьбовой шток из установленной заклёпки.

Для установки новой заклёпки повторите весь цикл сначала.

IRIVET

Компания АЙРИВЕТ
ООО "АЙ-РИВЕТ"
www.irivet.ru

Тел: +7 495 135 4201
Моб: +7 916 922 6789
Почта: order@irivet.ru

AIRPRO

ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

Адаптер **AIRPRO SENR-H10F** предназначен для установки резьбовых заклёпок размером от M4 до M10. При переходе на работу с заклёпкой другого размера необходимо установить оснастку соответствующего диаметра. Для этого выполните следующие шаги:

· Отключите силовой инструмент.
· Монтажным ключом, поставляемый с инструментом, открутите упорную гайку.
· Используя гаечный ключ на 23 мм (не входит в комплект поставки) открутите патрон адаптера. Обратите внимание, в этом узле используется левая резьба, поэтому патрон откручивается по часовой стрелке.
· Замените резьбовой шток и, накрутив патрон, затяните его.
· Установите упорную гайку соответствующего размера и надёжно затяните.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно смазывайте резьбовую часть штока адаптера и следите за тем, чтобы на нём не скапливалась грязь и стружка. В случае выхода инструмента из строя, обратитесь за квалифицированной помощью в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь вскрывать инструмент самостоятельно - поставщик оставляет за собой право отказать вам в гарантийном обслуживании в случае обнаружения следов неавторизованного ремонта.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поломка резьбового штока или нарушение целостности резьбы заклёпки:

· Слишком высокий крутящий момент на входе. В случае необходимости, замените резьбовой шток и уделите время настройке ограничителя крутящего момента вашего сверлильного инструмента (см. пункт "Начало работы").

Заклёпка встаёт не ровно:

· Перед установкой заклёпки необходимо зачистить отверстие от заусенцев.

· Во время установки заклёпки необходимо следить за тем, чтобы ось установки заклёпки была строго перпендикулярна рабочей поверхности.

Упорная гайка не стопорит заклёпку:

· Пятно контакта головки заклёпки с упорной гайкой слишком мало. Подберите другую заклёпку.

· Проверьте состояние насечек упорной гайки. В случае необходимости замените изношенную упорную гайку.

ГАРАНТИЯ

Компания Airpro Industry Corp гарантирует, что все инструменты AIRPRO прошли надлежащий контроль качества и выпущены без дефектов материалов и сборки. Гарантийный срок составляет шесть месяцев с момента первой покупки инструмента.

Исключения:

Нормальный износ. Гарантия не включает периодическое техническое обслуживание, ремонт и замену запасных частей вследствие естественного износа.

Небрежное и неправильное использование. Дефекты и повреждения полученные вследствие неправильной эксплуатации, хранения, небрежного и неправильного обращения гарантией не покрываются.

Модификации или неавторизованное техническое обслуживание. Гарантийные обязательства не распространяются на любые дефекты и повреждения полученные вследствие технического обслуживания, настройки или модификации инструмента неавторизованным персоналом.

ЗАКЛЁПКИ И ИНСТРУМЕНТ
IRIVET
+7 495 135 4201
www.irivet.ru